



An die  
BH Korneuburg

Bankmannring 5  
2100 Korneuburg

A-1120 Wien, Rosasgasse 25–27  
Telefon (01) 812 53 18-0  
Telefax (01) 812 53 18-5  
E-mail: office@wruss.at  
Web: www.wruss.at

Wien, 31.12.2019  
w/cw195859  
GZ: 1347

**Betrifft:** Grundwasserreinigung, Werksgelände der Fa. Kwizda Agro GmbH  
Brunnenreihe Fetter und Hot Spot 2

## **GW-Reinigung Oktober – Dezember 2019**

### **1. Folgende GW-Reinigungsanlagen sind derzeit in Betrieb:**

#### **1.1 Werksgelände**

Entnahmebrunnen GW 1 (KWI-005), GW 3 (KWI-007) und GW 4 (KWI-008)

Entnahmemenge l/sec		
Oktober	November	Dezember
1,8	1,9	1,9

3 Aktivkohlefilter

Regelbetrieb seit der Fertigstellung der Schmalwand.

Aktivkohletausch Filter 1 am 28.02.2019.



## 1.2 Brunnenreihe Fetter

Entnahmebrunnen GW 11 (KWI-015), GW 12 (KWI-016)

Entnahmemenge l/sec		
Oktober	November	Dezember
11,4	10,8	12,1

3 Aktivkohlefilter

GW-13 wird nicht bepumpt, da die Clopyralidbelastung auf < Nachweisgrenze gesunken ist.

Aktivkohlewechsel bei Filter 1 am 19.08.2019.

12.12.2019 Tausch der Frequenzumrichter, GW-12 Pumpen defekt, Umschaltung auf Betrieb GW-11 und GW-13.

Diese Umschaltung wird bis zum Tausch der Pumpe GW-12 beibehalten.

## 1.3 Hot Spot 2

Entnahmebrunnen AN-015 (MK\_HF05)

Entnahmemenge l/sec		
Oktober	November	Dezember
15,1	15,1	15,1

3 Aktivkohlefilter

09.02.2019 Abschaltung Filteranlage Hotspot 2.

Die Inbetriebnahme der Grundwasserreinigungsanlage nach Tausch der Aktivkohle in allen Filtern erfolgte am 06.03.2019 mit ca. 15 l/sec.

30.06.2019 Reparatur Frequenzumrichter

## 1.4 Sportplatz Laaerstraße

Entnahmebrunnen NO-011 (MK\_HF29)

Grundwasserreinigungsanlage Sportplatz Laaerstraße wurde mit 30.06.2019 stillgelegt.

19.08.2019 Absaugen der verbrauchten Aktivkohle

31.08.2019 Abschluss der Rückbauten inklusive der kompletten Infrastruktur, Flurschäden behoben. Grundstücke an Grundeigentümer zurückgestellt.

### 1.5 Flaga 3

Entnahmebrunnen Flaga 3 KWI-028 (MK\_W04)

Grundwasserreinigungsanlage mit 30.04.2019 außer Betrieb genommen.  
31.08.2019 Rückbau der kompletten Infrastruktur

### 1.6 Tierspital

Entnahmebrunnen KB3-2015, MI-060 (MK\_HF52)

Grundwasserreinigungsanlage mit 30.04.2019 außer Betrieb genommen.  
31.08.2019 Rückbau der kompletten Infrastruktur

### Über Aktivkohle gereinigte Grundwassermenge l/sec

Oktober	November	Dezember	
28,3	27,8	29,1	inkl. Werksgelände
26,5	25,9	27,2	ohne Werksgelände

### 1.7 Kommentar zur Grundwasserreinigung

**Die im Sanierungskonzept vorgeschriebenen Grundwasserreinigungsanlagen\* (Aktivkohlefilter) sind in Betrieb und wiesen bei allen Überprüfungen im Zeitraum von Oktober - Dezember 2019 (siehe Anlage 1) eine Wasserqualität im Ablauf von Clopyralid < 0,1 µg/l auf.**

**Weiters werden auch alle anderen Pflanzenschutzmittel, die mit unserer Analysenmethode mitbestimmt werden (Clopyralid, Thiamethoxam, Florasulam, Flumetsulam, Dicamba, Mecoprop, CGA353968, CGA355190, Difluorbenzoesäure, Diuron, Imidacloprid, Penconazol, Dimethomorph, Linuron), auf < 0,1 µg/L entfernt, so sie im Grundwasser vorhanden sind.**

Insgesamt wurden seit Start der Grundwasserreinigung in allen Grundwasserreinigungsanlagen bis Ende Dezember 11.171.874 m<sup>3</sup> (Stand 31.12.2019) kontaminiertes Grundwasser auf einen Clopyralidgehalt von < 0,1 µg/L gereinigt.

\* Anmerkung: Hotspot 1, 3, und 4 und die Grundwasserreinigungsanlagen Flaga 3, Tierspital und Sportplatz Laaerstraße wurden abgeschaltet, da die Pflanzenschutzmittelkonzentration (PSM) im Grundwasser bereits sehr gering bzw. nicht nachweisbar ist.

Die GWR Tierspital wurde mit 30.04.2019 außer Betrieb genommen, da die Pflanzenschutzmittelkonzentration im Ansaugbrunnen sowie im Kontrollbrunnen Umgeher nicht nachweisbar ist. Diese Maßnahmen entsprechen den Grundwassersanierungsplan 2019.

Der Anlagenrückbau Filteranlage Flaga, Sportplatz Laaerstraße und Tierspital inkl. Rückbau der kompletten Infrastruktur (Zuleitung, Ableitung, Strom, Aufstellplatz) und Rückgabe an die Grundeigentümer, sowie die Aktivkohleentsorgung wurde mit 20.08.2019 abgeschlossen.

## 2. Stoffbilanz Entfrachtung per Ultimo des angeführten Monats – Angaben in g Clopyralid

	Oktober	November	Dezember
Werksgelände	2.908,45	2.941,37	2.984,49
Brunnenreihe Fetter	13.919,20	13.935,11	13.956,50
Hot Spot 1	6.044	6.044	6.044
Hot Spot 2	16.780,64	16.783,36	16.786,60
Hot Spot 3	7.875	7.875	7.875
Hot Spot 4	1.662	1.662	1.662
Sportplatz Laaerstr.	1.775,67	1.775,67	1.775,67
Flaga 3	0	0	0
Tierspital	54,12	54,12	54,12
Summe Entfrachtung	51.019,08	51.070,63	51.138,38
Entfrachtung von Clopyralid in g im Monat	69,04	51,55	67,75
Summe Entfrachtung von Clopyralid g / Monat ohne Werksgelände	22,53	18,63	24,63
Entfrachtung von Clopyralid in g pro Tag im Monat	2,23	1,72	2,19
Entfrachtung von Clopyralid ohne Werksgelände in g pro Tag im Monat	0,73	0,62	0,79

Neben Clopyralid werden über die Aktivkohlefilter auch andere im Grundwasser enthaltene Pflanzenschutzmittel sowie Abbauprodukte entfernt.

### 3. Betriebsdaten der Grundwasserreinigungsanlage

Alle Grundwasserreinigungsanlagen wurden im Zeitraum Oktober - Dezember mit einer mittleren Leistung von 28,41 l/sec betrieben.

Die im Mittel zwischen 01.10. und 31.12.2019 bestimmte Entfrachtung an Clopyralid über die Grundwasserreinigungsanlagen ohne Werksgelände (umschlossen mit Dichtwand) liegt bei ca. 0,71 g pro Tag.

### 4. Berechnung der in die Donau eingebrachte Clopyralidfracht

Im Zeitraum vom 01.10. – 31.12.2019 wurden folgende Brunnen bepumpt:  
GW-27.

Die Brunnen wurden mit folgender Leistung betrieben:

Zeitraum	GW-27	Feuerlöschteich	GW-33
01.10.-31.10.	9,7	0	0
01.11.-30.11.	9,7	0	0
01.12.-31.12.	9,7	0	0

Angaben in l/sec

Abschaltung Pumpe Feuerlöschteich am 30.04.2019.

Die abgeleitete Grundwassermenge betrug im Zeitraum vom 01.10. – 31.12.2019 im Mittel 9,7 l/sec.

Aufgrund der stark rückläufigen Grundwasserbelastung mit Pflanzenschutzmitteln wurde die Leistung der Sperrbrunnenreihe zurückgefahren. Die Installation in den Pegeln bleibt bestehen um im Bedarf wieder die Leistung anheben zu können.

Die Reduktion der Pumpleistung wurde im Modell der Fa. Pöyry berechnet und in Ordnung befunden.

Das ergab im Mittel eine Tagesfracht für die Monate Oktober - Dezember 2019 von < 0,02 g Clopyralid die in die Donau eingebracht wurde. Die Verdünnung in der Donau beträgt bei einer mittleren Wasserführung der Donau im Zeitraum Oktober - Dezember 2019 von ca. 1.200 m<sup>3</sup>/sec ca. 1 : 124.000. Das ergibt nach Verdünnung, in der Donau eine Clopyralidkonzentration von 0,0000002 µg/l, das entspricht ca. einem 500.000stel des Trinkwasservorsorgegrenzwertes.

Das in die Donau eingeleitete Grundwasser unterschreitet bezüglich der untersuchten Pflanzenschutzmittel den Trinkwasservorsorgegrenzwert.



## 5. Kontrolle der GW-Reinigungsanlagen vom Oktober – Dezember 2019

Der Ablauf der GW-Reinigungsanlagen wird regelmäßig auf die Einhaltung der Trinkwassergrenzwerte überprüft.

Die Proben werden mittels LCMS/MS nach Anreicherung über Online SPE analysiert.

Als interne Standards werden verwendet: Thiamethoxam D4, Dicamba D3, Atrazin D5, Diuron D6, Mecoprop D3.

Die Nachweisgrenze für die Einzelsubstanzen liegt bei 25 ng/L. Die Bestimmungsgrenze liegt bei 50 ng/L. Ergebnisse < 25 ng/l werden mit n.n. bezeichnet. Ergebnisse zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze werden mit < 50 ng/l bezeichnet.

Die Analysenergebnisse, des gereinigten Grundwassers nach den Aktivkohleanlagen, sind in Anlage 1 zusammengestellt.

Dieses Schreiben besteht aus sechs Seiten und einer Anlage und darf nur vollinhaltlich, ohne Weglassung oder Hinzufügung veröffentlicht werden. Soll er auszugsweise abgedruckt oder vervielfältigt werden, so ist vorher die Genehmigung des Gutachters einzuholen.

**ESW Consulting WRUSS**  
Ziviltechnische Gesellschaft m. b. H.  
A-1120 Wien, Rospargasse 25-27  
Tel. 812 53 18-0 - Fax DW 5 [01]  
Univ. Prof. iR. DI Dr. W. Wruss

Verteiler:

- Akt, Bericht

Anlagen:

- Kontrolle der GW-Reinigungsanlagen Oktober - Dezember 2019

### Kontrolle der GW-Reinigungsanlage Oktober - Dezember 2019

#### Tresdorfergraben

int. Nr.:	Probenahmedatum	Clopyralid	Thiamethoxam	Florasulam	Flumetsulam	Dicamba	CGA353968	CGA355190
195155/01	07.10.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
195281/02	14.10.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
195438/01	21.10.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
195678/02	30.10.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
195776/11	04.11.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
195912/01	11.11.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
196133/01	20.11.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
196232/11	25.11.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
196390/01	02.12.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
196581/02	09.12.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
196726/01	16.12.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.

#### Hotspot 2

int. Nr.:	Probenahmedatum	Clopyralid	Thiamethoxam	Florasulam	Flumetsulam	Dicamba	CGA353968	CGA355190
195281/01	14.10.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
195678/01	30.10.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
195776/04	04.11.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
196232/04	25.11.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
196581/01	09.12.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.

## Umschliessung

int. Nr.:	Probenahmedatum	Clopyralid	Thiamethoxam	Florasulam	Flumetsulam	Dicamba	CGA353968	CGA355190
195282/04	14.10.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
195679/02	30.10.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
195913/04	11.11.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
196233/02	25.11.2019	0.050	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
196580/04	09.12.2019	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.

n.n. = &lt; 0.025 µg/L