

## **Grundwassersanierung Korneuburg**

Presseinformation

02.07.2014

### **Hot Spot 2 – Badeteiche**

Aus dem Hot Spot 2 wird gereinigtes Wasser neben dem Badeteich Bisamberg nun auch in den Teich Vesely eingeleitet. Dadurch wird die Entfrachtung in diesem Bereich weiter verbessert und zusätzlich die Konzentration im privaten Teich reduziert. Der Badeteich Bisamberg ist bereits seit mehreren Monaten frei von Pestizidverunreinigungen. Es ist zu erwarten, dass auch im privaten Teich die Konzentrationen in wenigen Wochen signifikant fallen werden.

### **Fahnenspitze Süd**

Die Sperrbrunnenreihe Süd zum Schutz des Grundwassers von Langenzersdorf wurde aufgrund des niedrigen Grundwasserspiegels im Februar/März 2014 umgestellt. Anstelle des „Feuerlöschteichs“ des Kraftwerkes Korneuburg wurde ein Ersatzbrunnen errichtet und Anfang Mai 2014 in Betrieb genommen. Im Zuge dieser Umstellung kam es zu einem erstmaligen Auftreten von Clopyralidbelastungen in der Messstelle MK\_HF12 im unmittelbaren Nahbereich der Sperrbrunnenreihe. Diese Messstelle wurde in die Pumpmaßnahmen der Sperrbrunnenreihe integriert.

Ein begleitendes Monitoring dazu wird wöchentlich durchgeführt.

Darüber hinaus wurde das vorhandene Messstellennetz durch weitere Sonden im Abstrom (6) und im Anstrom (6) der Sperrbrunnenreihe verdichtet und zwischenzeitlich beprobt.

Alle Sonden im Abstrom der Sperrbrunnenreihe sind unbelastet.

### **Hot Spot 4**

Für die konkrete Festlegung eines künftigen Standorts für den Hot Spot 4 werden die Ergebnisse des verdichteten Messprogramms an den zusätzlichen Sonden zwischen Hot Spot 3 und Sperrbrunnenreihe Süd herangezogen.

Damit soll den ansteigenden Konzentrationen in diesem Bereich durch Entfrachtung mittels Aktivkohlereinigung entgegengewirkt werden.