

Grundwassersanierung Korneuburg

Presseinformation

17.03.2014

Adaptierung der Versickerung Hotspot 2 – Badeteich Bisamberg

Im Spätherbst 2013 wurde im Zuge der regelmäßigen Monitoring-Untersuchungen im Badeteich Bisamberg eine Verunreinigung des Teichwassers mit Pestiziden (rund 0,15 µg/l Clopyralid) festgestellt.

Mit 24. Februar 2014 wurde die Versickerung des Hot Spot 2 auf Anordnung der Behörde adaptiert und wird nunmehr das auf Trinkwasserqualität gereinigte Wasser aus dem Hot Spot 2 in den Badeteich Bisamberg eingeleitet.

Mit dieser Maßnahme werden gleichzeitig 2 Ziele erreicht: eine raschere Entfrachtung des Bereiches nordöstlich des Hot Spot 2 und die Reduzierung der Pestizid-Verunreinigung im Badeteich Bisamberg.

Die wöchentlichen Ergebnisse des begleitenden Monitorings der Messstellen im betroffenen Bereich und des Teichwassers zeigen bereits erste Erfolge durch fallende Tendenz der Clopyralid-Konzentrationen.

Die Messwerte werden zukünftig im Monatsrhythmus auf der Homepage www.grundwassersanierung-korneuburg.at veröffentlicht.

Im Rahmen des März-Monitorings werden derzeit weitere Messstellen untersucht, um für die Freigabe von Teilbereichen sowie die Adaptierung der Empfehlungen zum Gebrauch des Grundwassers zusätzliche Grundlagen zu haben. Bis dahin bleiben die Handlungsempfehlungen aus dem Vorjahr aufrecht.