



Reinigungsanlage
Werksgelände

Pumpversuch Flaga 3

Reinigungsanlage
Brunnenreihe

Reinigungsanlage Sportplatz Lauerstraße

ehem.
Hot-Spot 1

Hot-Spot 2

Hot-Spot 3

Hot-Spot 4

Fahnenbegrenzung

Karte erstellt am: 2015-09-24

Messwert Dauermonitoring September 2015

- Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
- Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
- ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe über 0,1 µg/l
- ☆ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe unter 0,1 µg/l
- keine Probenahme
- Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen
- ◆ Sonderprogramm Sept. 15 - Grenzwert überschritten
- ◆ Sonderprogramm Sept. 15 - Grenzwert eingehalten
- ◆ Sonderprogramm Sept. 15 - keine Probenahme

- - - Dichtwand Tuttendorfer Breite
- - - Schmalwand Werk Kwizda