
Reinigungsanlage Werksgelände
Pumpversuch Flaga 3
Reinigungsanlage Brunnenreihe
Reinigungsanlage Sportplatz Laaerstraße
ehem. Hot-Spot 1
Hot-Spot 2
ehem. Hot-Spot 3
Hot-Spot 4
Fahnenbegrenzung
Donaugraben
KORNEUBURG
Bisamberg
Klein-En
Bad
MK_KS18
MK_W01
MK_W02
MK_W05
MK_W09
MK_W04
MK_W10
MK_W08
MK_W12
MK_W06
MK_W07
MK_FB02
MK_W03
MK_W11
MK_FB01
MK_KS19
MK_FB12
MK_FB03
MK_HF28
MK_HF01
MK_HF32
MK_HF29
MK_FB04
MK_KS03
MK_FB16E
MK_HF16
MK_HF02
MK_KS33
MK_KS34
MK_KS38
MK_KS35
MK_KS29
MK_KS01
MK_KS32
MK_KS04
MK_KS36
MK_KS41
MK_KS39
MK_HF31
MK_HF30
MK_FB06E
MK_KS26
MK_FB06
MK_OW20
MK_HF03
MK_FB13
MK_HF42
MK_FB05
MK_HF17
MK_HF05
MK_KS40
MK_FB14
MK_HF34
MK_HF43
MK_FB20
MK_HF33
MK_HF35
MK_HF36
MK_FB10
MK_FB15E
MK_FB18
MK_HF37
MK_HF14
MK_HF06
MK_HF18
MK_FB14
MK_FB09E
MK_FB17
MK_HF38
MK_HF07
MK_HF39
MK_FB21
MK_HF08
MK_HF40
MK_FB19
MK_HF20
MK_HF41
MK_FB07
MK_FB23
MK_HF13
MK_FB22
MK_HF21
MK_HF11
MK_HF19
MK_OW21
MK_FB08
MK_HF09
MK_HF27
MK_HF10
MK_KS07
MK_KS27
MK_KS25E
MK_OW02
MK_KS06
MK_KS44
MK_KS37
MK_KS22
MK_HF15
MK_KS46
MK_KS45
MK_KS28
MK_HF12
MK_KS09
MK_KS49
MK_KS47
MK_OW03
MK_KS48
MK_KS50
MK_OW23
MK_KS10
MK_KS23E
MK_KS31
Karte erstellt am: 2015-12-21
Messwert Dauermonitoring Dezember 2015
Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
Oberflächengewässer-/Abwasserprobe über 0,1 µg/l
Oberflächengewässer-/Abwasserprobe unter 0,1 µg/l
keine Probenahme
Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen
Sonderprogramm Dez. 15 - Grenzwert überschritten
Sonderprogramm Dez. 15 - Grenzwert eingehalten
Sonderprogramm Dez. 15 - keine Probenahme
Dichtwand Tuttendorfer Breite
Schmalwand Werk Kwizda
Quelle: BEV, Gruppe L, 1080 Wien