
Reinigungsanlage Werksgelände
Pumpversuch Flaga 3
Reinigungsanlage Brunnenreihe
Reinigungsanlage Sportplatz Laaerstraße
ehem. Hot-Spot 1
Hot-Spot 2
ehem. Hot-Spot 3
Hot-Spot 4
Fahnenbegrenzung
Donaugraben
KORNEUBURG
Karte erstellt am: 2016-04-04
Messwert Dauermonitoring März 2016
Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
Oberflächengewässer-/Abwasserprobe über 0,1 µg/l
Oberflächengewässer-/Abwasserprobe unter 0,1 µg/l
keine Probenahme
Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen
Sonderprogramm Mrz. 16 - Grenzwert überschritten
Sonderprogramm Mrz. 16 - Grenzwert eingehalten
Sonderprogramm Mrz. 16 - keine Probenahme
Dichtwand Tuttendorfer Breite
Schmalwand Werk Kwizda
Quelle: BEV, Gruppe I., 1080 Wien