



Reinigungsanlage
Werksgelände

Pumpversuch Flaga 3

Reinigungsanlage
Brunnenreihe

Reinigungsanlage Sportplatz Laaerstraße

ehem.
Hot-Spot 1

Hot-Spot 2

ehem.
Hot-Spot 3

Hot-Spot 4

Fahnenbegrenzung

Karte erstellt am: 2016-07-27

Messwert Dauermonitoring Juni 2016

- Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
- Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
- ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe über 0,1 µg/l
- ☆ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe unter 0,1 µg/l
- keine Probenahme
- Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen
- ◆ Sonderprogramm Juni 16 - Grenzwert überschritten
- ◆ Sonderprogramm Juni 16 - Grenzwert eingehalten
- ◆ Sonderprogramm Juni 16 - keine Probenahme

- Dichtwand Tuttendorfer Breite
- Schmalwand Werk Kwizda