



Reinigungsanlage  
Werksgelände

Pumpversuch Flaga 3

Reinigungsanlage  
Brunnenreihe

Reinigungsanlage Sportplatz Laaerstraße

ehem.  
Hot-Spot 1

Hot-Spot 2

ehem.  
Hot-Spot 3

Hot-Spot 4

Fahnenbegrenzung

Karte erstellt am: 2016-10-03

**Messwert Dauermonitoring September 2016**

- Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
- Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
- ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe über 0,1 µg/l
- ☆ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe unter 0,1 µg/l
- keine Probenahme
- Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen
- ◆ Sonderprogramm Sept 16 - Grenzwert überschritten
- ◆ Sonderprogramm Sept 16 - Grenzwert eingehalten
- ◆ Sonderprogramm Sept 16 - keine Probenahme

- Dichtwand Tuttendorfer Breite
- Schmalwand Werk Kwizda