



Reinigungsanlage
Werksgelände

Pumpversuch Flaga 3

Reinigungsanlage
Brunnenreihe

Reinigungsanlage Sportplatz Laaerstraße

ehem.
Hot-Spot 1

Hot-Spot Tierspital
Hot-Spot 2

ehem.
Hot-Spot 3

ehem.
Hot-Spot 4
Fahnenbegrenzung

Karte erstellt am: 2017-10-17

Messwert Dauermonitoring September 2017

- Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
 - Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
 - ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
 - ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
 - keine Probenahme
 - Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen
-
- Dichtwand Tuttendorfer Breite
 - Schmalwand Werk Kwizda