



Reinigungsanlage  
Werksgeleände

Pumpversuch Flaga 3

Reinigungsanlage  
Brunnenreihe

Reinigungsanlage Sportplatz Laaerstraße

ehem.  
Hot-Spot 1

Hot-Spot Tierspital  
Hot-Spot 2

ehem.  
Hot-Spot 3

ehem.  
Hot-Spot 4  
Fahnenbegrenzung

Karte erstellt am: 2018-05-08

**Messwert Dauermonitoring März 2018**

- Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
  - Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
  - ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
  - ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
  - keine Probenahme
  - Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen
- 
- Dichtwand Tuttendorfer Breite
  - Schmalwand Werk Kwizda

Quelle: BEV, Gruppe L, 1080 Wien