Reinigungsanlage Werksgelände

Reinigungsanlage Brunnenreihe

Hot-Spot 2

Fahnenbegrenzung

Karte erstellt am: 2020-07-30

Messwert Dauermonitoring Juni 2020

- Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
- Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
- Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
- Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
- keine Probenahme
- Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen

---- Dichtwand Tuttendorfer Breite

—— Schmalwand Werk Kwizda

Quelle: BEV, Gruppe L, 1080 Wien