
Reinigungsanlage Werksgelände
Reinigungsanlage Brunnenreihe
Reinigungsanlage Sportplatz Laaerstraße
Hot-Spot 1
Hot-Spot Tierspital
Hot-Spot 2
Hot-Spot 3
Hot-Spot 4
Ganserfeld
Sportpl.
Badeteich-Bisamberg
Donaugraben
KORNEUBURG
Klein-En
Bad
Karte erstellt am: 2022-02-24
Messwert Dauermonitoring Dezember 2021
Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
keine Probenahme
Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen
Dichtwand Tuttendorfer Breite
Schmalwand Werk Kwizda
Quelle: BEV, Gruppe L, 1080 Wien