
Reinigungsanlage Werksgelände
Reinigungsanlage Brunnenreihe
Hot-Spot 1
Hot-Spot 2
Hot-Spot 3
Fahnenbegrenzung
Tresdorf
Teiritzberg
Am Wasweg
Am Teiritz
Schönkreuz
Seebarn
Stetten
Umspannwerk-Bisamberg
Ganserfeld
Badeteich-Bisamberg
Flandorf
Donaugraben
KORNEUBURG
Klein-Engersdorf
Bisamberg
Lourdesgrotte
Elisabeth-höhe
Gh. Gamshöhe
Langenzersdorf
Lahnerberg
Strombad
Strandbad
Tuttenhof
Tuttendorf
Golfplatz
Hst.-Unt. Kritzendorf
Klosterneuburger Durchstich
Burg Kreuzenstein
Schliefberg
Rohrbach
Bad
Bhf.
Res.
Bhf.-Klosterneuburg
Karte erstellt am: 8/6/2013
Messwert Dauermonitoring Juli 2013
Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
Oberflächengewässer-/Abwasserprobe über 0,1 µg/l
Oberflächengewässer-/Abwasserprobe unter 0,1 µg/l
keine Probenahme
Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen
Quelle: BEV, Gruppe L, 1080 Wien