
Reinigungsanlage
Werksgelände
Pumpversuch Flaga 3
Reinigungsanlage
Brunnenreihe
Reinigungsanlage Sportplatz Laaerstraße
Hot-Spot 1
Hot-Spot 2
Hot-Spot 3
Hot-Spot 4
Fahnenbegrenzung
Karte erstellt am: 2015-11-05
Messwert Dauermonitoring Oktober 2015
Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
Oberflächengewässer-/Abwasserprobe über 0,1 µg/l
Oberflächengewässer-/Abwasserprobe unter 0,1 µg/l
keine Probenahme
Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen
Dichtwand Tuttendorfer Breite
Schmalwand Werk Kwizda
Quelle: BEV, Gruppe L, 1080 Wien