
Reinigungsanlage Werksgelände
Pumpversuch Flaga 3
Reinigungsanlage Brunnenreihe
Reinigungsanlage Sportplatz Laaerstraße
ehem. Hot-Spot 1
Hot-Spot 2
ehem. Hot-Spot 3
Hot-Spot 4
Fahnenbegrenzung
Donaugraben
KORNEUBURG
Badeteich - Bisamberg
Klein-En
Bad
Sportpl.
Karte erstellt am: 2017-03-21
Messwert Dauermonitoring März 2017
Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
keine Probenahme
Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen
Dichtwand Tuttendorfer Breite
Schmalwand Werk Kwizda
Quelle: BEV, Gruppe L, 1080 Wien