



Reinigungsanlage  
Werksgelände

Pumpversuch Flaga 3

Reinigungsanlage  
Brunnenreihe

Reinigungsanlage Sportplatz Laaerstraße

ehem.  
Hot-Spot 1

Hot-Spot Tierspital  
Hot-Spot 2

ehem.  
Hot-Spot 3

ehem.  
Hot-Spot 4  
Fahnenbegrenzung

Karte erstellt am: 2017-08-08

**Messwert Dauermonitoring Juni 2017**

- Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
- Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
- ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
- ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
- keine Probenahme
- Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen

- Dichtwand Tuttendorfer Breite
- Schmalwand Werk Kwizda

Quelle: BEV, Gruppe L, 1080 Wien