



Reinigungsanlage
Werksgelände

Pumpversuch Flaga 3

Reinigungsanlage
Brunnenreihe

Reinigungsanlage Sportplatz Laaerstraße

Hot-Spot Tierspital
Hot-Spot 2

Fahnenbegrenzung

Karte erstellt am: 2018-07-24

Messwert Dauermonitoring Juni 2018

- Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
- Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
- ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
- ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
- keine Probenahme
- Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen

- Dichtwand Tuttendorfer Breite
- Schmalwand Werk Kwizda

Quelle: BEV, Gruppe L, 1080 Wien