



Reinigungsanlage  
Werksgelände

Reinigungsanlage  
Brunnenreihe

Reinigungsanlage Sportplatz Lauerstraße

Hot-Spot 1

Hot-Spot 2

Hot-Spot 3

Fahnenbegrenzung

Karte erstellt am: 2020-01-11

**Messwert Dauermonitoring Dezember 2019**

- Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
- Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
- ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
- ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
- keine Probenahme
- Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen

- - - Dichtwand Tuttendorfer Breite
- - - Schmalwand Werk Kwizda

Quelle: BEV, Gruppe L, 1080 Wien