



Reinigungsanlage  
Werksgeleände

Reinigungsanlage  
Brunnenreihe

Reinigungsanlage Sportplatz Lauerstraße

Hot-Spot 1

Hot-Spot 2

Hot-Spot 3

Hot-Spot 4

Karte erstellt am: 2021-03-15

**Messwert Dauermonitoring Dezember 2020**

- Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
- Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
- ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
- ★ Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
- keine Probenahme
- Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen

- Dichtwand Tuttendorfer Breite
- Schmalwand Werk Kwizda

Quelle: BEV, Gruppe L, 1080 Wien