




Reinigungsanlage
Werksgeleände

Reinigungsanlage
Brunnenreihe

Ganserfeld
Sportplatz
Reinigungsanlage Sportplatz
Laaerstraße

Badeteich-
Bisamberg

Hot-Spot 2

KORNEUBURG

Klein-Eng.

Bad

Karte erstellt am: 2021-08-19

Messwert Dauermonitoring Juni 2021

- Grundwasserprobe Grenzwert überschritten
- Grundwasserprobe Grenzwert eingehalten
- Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
- Oberflächengewässer-/Abwasserprobe
- keine Probenahme
- Reinigungs- und Sicherungsmaßnahmen

- Dichtwand Tuttendorfer Breite
- Schmalwand Werk Kwizda

Quelle: BEV, Gruppe L, 1080 Wien